



**Linde in größerer
Baumscheibe**

Problem: Überhöhung durch Leistenstein und Asphalt rundherum verhindern das Eindringen von Wasser zu den Wurzeln

Die Wurzeln sind oberflächlich stark entwickelt aufgrund fehlender Bodenluft (Verdichtung und Versiegelung) - Probleme mit Aufreißen des Asphalts

**Möglichkeit zur Verbesserung
des Standortes**

Komplettsanierung nach Schwammstadtsystem - Auswaschen des bestehenden Wurzelsystems und Neuverfüllung - Einleiten von Oberflächenwasser